

BMW Group - AIR: 2026-04-06
Model: 320e
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA6N91020FM49396
Seria: G21
Kod modelu: 6N01
Typ prowadzący: 6N01

Pojazd
BMW 320e, 150kW
WBA6N91020FM49396



Seria G21
Kolor alpinweiss 3
Aktualne oprogramowanie (i-Level) S18A-23-11-550
Start gwarancji 9 marca 2022

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Diagnoza na żywo

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2021-4 (stan: 4 wrz 2023)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 31 gru 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	320e
Karoseria	TOUR
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	FM49396
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA6N91020FM49396
Seria	G21
Układ kierowniczy	LL
Silnik	XB1G
Numer silnika	19276684
Układ oczyszczania spalin	EURO 6 AP
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0129065ZFG
Numer seryjny Headunit	HBB493N90CPIRI
Napęd	HECK
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-21-11-550
Data produkcji	25 sty 2022
Zakład produkcyjny	Muenchen
Data wydania	28 sty 2022
Dealer wydający pojazd	Autohaus Krah + Enders, Idstein, DE
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	300
Kod tapicerki	KGNL
Kod modelu	6N01
Typ podstawowy	6N91
Typ prowadzący	6N01

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01DF Norma spalin EU6 rde II
01RE BMW k.st.I.Double Spoke 790M OG/GG/MB
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskażn. ciśnienia pow. w oponach
0302 Instalacja alarmowa
0322 Funkcja dostępu komfortowego
03AC Hak holowniczy
03BE Czasze lusterka, czarne
03MC Reling dachowy M, Shadow Line
0418 Pakiet bagażnika
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
 0481 Fotel sportowy
 048Z USUN. PODPŁĘDŹWI PASAŻ. /POSZ.OPPASAŻ
 0490 Regulacja szerokości oparcia
 0493 Zespół schowków
 0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
 04KK Listwy wewnętrzne aluminium Tetragon
 04NE Nagrzewnica Blow-By
 04T1 LADEKABEL (MODE 2)
 04U9 Akustyczna ochrona pieszych
 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
 0534 Klimatyzacja automatyczna
 0548 Licznik kilometrów
 05A1 LED Fog lights
 05AC Asystent świateł drogowych
 05AQ Active Guard Plus
 05AS Driving Assistant
 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
 05DF Aktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go
 05DM System wspomaganie parkowania
 0654 Moduł odbiornika DAB
 0676 System głośników HiFi
 06AE Teleservices
 06AF Ustawowy numer awaryjny
 06AG Usługi eDrive
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NS Komfort. telefon z rozsz. smartfonem
 06P1 Tymcz. rezygn. z Remote Software Upgrade
 06U3 BMW Live kokpit Professional
 06WD WLAN Hotspot
 0710 M Kierownica skórzana
 0715 Pakiet aerodynamiczny M
 0760 Wysoki połysk Shadow-Line
 0775 Podsufitka antracyt
 07LF Modell M Sport
 07M9 M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 0801 Wersja na Niemcy
 0851 Wersja językowa, niemiecki
 0879 Literatura pokładowa, niemiecki
 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 08WG STEROWANIE NFC
 A070 Akumulator AGM 70 Ah

Stan oprogramowania sterownika

Wskazówka: Dopuszczalne parowania CAL ID/CVN w pojazdach EURO.

Sterownik	Klasa sterownika	CAL ID	CVN
DME1	DME	081DDF06	081DDF06
		0FD4E915	0FD4E915
		18AAF0ED	18AAF0ED
		1C533A81	1C533A81
		2359DC32	2359DC32
		27F65884	27F65884
		281138DC	281138DC
		3D6F114E	3D6F114E
		3E53C210	3E53C210
		43C338C8	43C338C8
		4DC7DF26	4DC7DF26
		4EE953C3	4EE953C3



	5240E27E	5240E27E
	55B34C37	55B34C37
	5668B427	5668B427
	56B5206D	56B5206D
	586C8ABE	586C8ABE
	62013DBD	62013DBD
	67EC9BE6	67EC9BE6
	68959E71	68959E71
	786537D4	786537D4
	79AE56BC	79AE56BC
	7A90E505	7A90E505
	81D070C5	81D070C5
	869253C6	869253C6
	89C45EB7	89C45EB7
	8E0A4602	8E0A4602
	8E0A460200000000	8E0A4602
	8ED6C121	8ED6C121
	9A9534F1	9A9534F1
	A4FE9AD8	A4FE9AD8
	A6F22C0F	A6F22C0F
	B50FC6B9	B50FC6B9
	B6CEB804	B6CEB804
	BABF48BB	BABF48BB
	BD1C2103	BD1C2103
	C0242801	C0242801
	C1890970	C1890970
	C46A37C7	C46A37C7
	D0785511	D0785511
	D93C7505	D93C7505
	DBA88E27	DBA88E27
	E4A7E36D	E4A7E36D
	E4CBA11B	E4CBA11B
	F792E7A6	F792E7A6
	F792E7A600000000	F792E7A6

Historie pojazdu



	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd								
—	27.01.2025	Przegląd	119000 km	OSS- 60109816 Euromaster GmbH, Mannheim	Ręcznie								
													
													



— 14.05.2024 Przegład 92495 km OSS- 60148133 Ręcznie
Pneumaster GmbH,
Ludwigsburg



— 18.03.2024 Kluczyk 83332 km 00120 Kluczyk 10



— 18.03.2024 Naprawa 83332 km 00120 , Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Einen Reifen ersetzen bis einschl. 18 Zoll Jednostka czasowa I -	Lokalnie	-8 JC
Bridgestone Turanza T 005 Część I 85 45 2 729 284		-1
Auswuchtgewichte Część I FT99 99 0 000 0	Lokalnie	-1

— 18.03.2024 Naprawa 83332 km 00120 Zadanie
Autohaus
Heermann und
Rhein GmbH ,
Heilbronn

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Einen Reifen ersetzen bis einschl. 18 Zoll Jednostka czasowa I -	Lokalnie	8 JC
Auswuchtgewichte Część I FT99 99 0 000 0	Lokalnie	1

—	18.03.2024	Naprawa	83332 km	00120 ,	Zadanie
---	------------	---------	----------	---------	---------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Einen Reifen ersetzen bis einschl. 18 Zoll	Lokalnie	8 JC
Jednostka czasowa I -		



Bridgestone Turanza T 005 1
Część | 85 45 2 729 284

Auswuchtgewichte	Lokalnie	1
Część I FT99 99 0 000 0		

—	04.09.2023	Kluczyk	63876 km	02832	Kluczyk 10
---	------------	---------	----------	-------	------------



—	04.09.2023	Przegląd	63876 km	02832 Niederlassung Dortmund , Dortmund	Automatycznie
---	------------	----------	----------	--	---------------



—	04.09.2023	Naprawa	63880 km	02832	Zadanie
				Niederlassung	Zadanie
				Dortmund	Zadanie
				BMW AG,	Zadanie
				Dortmund	Zadanie
					Zadanie
					Zadanie
					Zadanie
					Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis wkładu filtra powietrza
Jednostka czasowa | 00 00 602

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 616	

Przegląd/wymiana świec zapłonowych Jednostka czasowa 00 00 622	4 JC
Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	7 JC
— Zadanie	
Opis:	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 575 211	1
Wkład filtra powietrza Część 13 71 8 580 428	1
Mikrofiltr z węglem aktywnym Część 64 11 9 382 886	1
Świeca zapłonowa High Power Część 12 12 2 455 258	4
Bateria Część 66 12 6 912 985	1
— Zadanie	
Opis:	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
BMW Engine Oil LL04 0W30 Część 83 21 2 405 950	5
— Zadanie	
Opis:	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta: O-Ton Kunde: PDC-Sensor z.w ohne Funktion - erkennt gegenstände nicht.,Diagnose und RS,O-TON Mechaniker:Fehlerbild kann nachvollzogen werden PDC ist ohne,Funktion. Der Fehlerspeiche wurde ausgelesen e s waren mehrere Fehler zu,den PDC-Wandlern vorne gespeichert. Ein entsprechendes Testmodul dazu,wurde abgearbeitet. Lt. diesem ist der PDC-Wandler vorne mitte links,momentan gespeichert. PDC-Wandler s olte lt. Testmodul quergetauscht,werden. Der Fehler ist mitgewandert daher soll lt. Testmodul der,PDC-Wandler vorne mitte links ers. werden.,Ultraschallsensor vorn Mitte links ersetzen (Park Distance Control),(nach Fahrzeugdiagnose),Einen Ultraschallsensor vorn ab- und anbauen/ersetzen (Park Distance,Control) (Stoßfängerverkleidung abgebaut) (PDC-Wandler quergetauscht),	
Doładowanie akumulatora sieci pokładowej Jednostka czasowa 61 21 509	1 JC
Weryfikacja reklamacji klienta i diagnostyka przyczyny (elektryka) Jednostka czasowa 00 59 732	3 JC
Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego środkowego z przodu z lewej strony Jednostka czasowa 66 20 517	11 JC
Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego z przodu Jednostka czasowa 66 20 522	1 JC
Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 556	3 JC

Pierścień izolujący 1
Część I 66 20 9 390 408

Czujnik ultradźwiękowy biały Alpin 1
Część I 66 20 9 826 949

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Motoroelservice - zusätzliche AW Lokalnie 2 JC
Jednostka czasowa I IM00 25 0

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta: O-TON Mechaniker; Licht war verstellt kor., leichte oberflächliche Steinschläge Frontscheibe, Kühlwasserstand war abgesenkt kor. (-30°C), Luftdruck rundum gleichmäßig zu gering kor., Ventilkäppchen VR fehlt, Zusatzdämpfer HL fängt an rissig/spröde zu werden, Unterbodenverkleidung vorne ist beschädigt und mit Kabelbindern befestigt, blaue Entlüftungsleistung im Bereich Tank ist nicht richtig im Halter, diese rutscht aber auch immer wieder raus, Spurstangenkopf links hat Fettaustritt, eine Warn-Weste ist vorhanden, Warndreieck ist vorhanden, Erste-Hilfe-Tasche bis 30/04/27 verwendbar, kein Reifenpannen-Set im Fzg. aktuell keine RFT-Reifen montiert,

Zusatz zum Fahrzeugcheck / Inspektion Lokalnie 2 JC
Jednostka czasowa I AZ10 00 1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa I 00 52 054

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos) Lokalnie 1
Część I 0011319

— Zadanie



Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fotoservice Lokalnie 2 JC
Jednostka czasowa I AZ41 00 0

— 09.12.2022 Kluczyk 34048 km Kluczyk 10



— 09.12.2022 Przegląd 34048 km 02832 Automatycznie
Niederlassung
Dortmund ,
Dortmund



— 09.12.2022 Naprawa 34048 km 02832 Zadanie
Niederlassung
Dortmund
BMW AG,
Dortmund
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa I 00 00 105	2 JC
Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa I 00 00 610	3 JC
Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kpl. wkład filtra oleju Część I 11 42 8 575 211	1
Mikrofiltr z węglem aktywnym Część I 64 11 9 382 886	1
Bateria Część I 66 12 6 912 985	1

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

BMW Engine Oil LL04 0W30 Część I 83 21 2 405 950	5
---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

MotoroelSERVICE - zusätzliche AW
Jednostka czasowa I IM00 25 0

Lokalnie

2 JC

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeugueberprüfung im Rahmen
Jednostka czasowa I 00 52 054

Lokalnie

1 JC

— Zadanie


Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos)
Część I 0011319


Lokalnie

1

— 24.10.2022 Kluczyk 25789 km 29991 Kluczyk 10



— 28.02.2022 Przegląd 8 km 51181 Autohaus Krah + Enders, Idstein Ręcznie



— 28.02.2022 Naprawa 0 km 51181 Autohaus Krah + Enders GmbH & Co. KG, Idstein Zadanie Zadanie Zadanie

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Bezpłatny przegląd przedprzedażny
Jednostka czasowa I 00 00 009

14 JC

Scheibenklar Frost 1000ml
Część I FT93 19 9 406 9

Lokalnie

5

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Doładowanie obydwu akumulatorów pojazdu
Jednostka czasowa I 61 21 020

1 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół
Jednostka czasowa I 36 10 360

0 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Mycie pojazdu z zewnątrz i czyszczenie wnętrza pojazdu
Jednostka czasowa I 00 11 329

0 JC